

## Baumfällungen 2009/2010, Teil 2

Lfd Nr	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang (cm)	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
1.	Buisdorf	Uferstraße 8	4 Schnurbäume	unter 100	Auslichtung des engen Bestandes zur Förderung der verbleibenden Bäume	Kein Ersatz aus Platzgründen
2.	Hangelar	Friedhof	2 Douglasie 1 Kiefer 3 Fichten	160/140 < 150 < 150	Verkehrssicherungserfordernis nach starkem Astausbruch an Douglasie; Abwendung der Beschädigung von Grabsteinen und -einfassungen	Aus Platzgründen nur Strauchbepflanzung möglich
3.	Hangelar	Grünanlage VW Hoff/ B56	8 Weiden	100/97/98/80 106/132/238 136	Bruchgefahr und sehr viel Totholz, Verkehrssicherungspflicht, da unmittelbar am Fahrradweg	Kein Ersatz aus Platzgründen, Bäume sind wild gewachsen
4.	Hangelar	Konrad-Adenauer-Str.	1 Robinie	163	Rissbildung im Zwiesel, Starkast in der Krone abgestorben; Standort neben Laterne	Kein Ersatz aus Platzgründen
5.	Hangelar	Kohlkauler Straße (rückwärtiger Grünstreifen)	1 Robinie	178	Bruchgefahr aufgrund schlechter Astanbindung eines Stämmings am Kronenansatz	1 Kirsche
6.	Hangelar	Thüringer Allee	1 kl Rotfichte 1 Hainbuche 1 Kirsche	< 100	Auslichtung des engen Bestandes zur Förderung verbleibender Bäume; Kirsche in sanierungsbedürftiger Baumscheibe (0,5 m <sup>2</sup> ) wird von starker Eiche erdrückt	Kein Ersatz aus Platzgründen
7.	Hangelar	Kita Waldstraße	8 Weiden 4 Birken 2 Pappeln	< 100	Unfallgefahr durch erhöhten Totholzanteil, Stammschäden, 2 Bäume abgestorben	2 Eichen oder Erlen (Hochstämme) in Abstimmung mit der Kita
8.	Niederpleis	Spielplatz Sandkaule	1 Stieleiche	< 100	Zu enger Standort neben einer Garage und Gefährdung des Kanals	Kein Ersatz aus Platzgründen

Lfd Nr	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang (cm)	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
9.	<b>Niederpleis</b>	Am Engelsgraben	2 - 3 Fichten	< 150	Fichten auf städtischer Fläche in zusammenhängender Reihe mit privatem Fichtenbestand; kranker Baum auf Privatgrundstück muss voraussichtlich entfernt werden, daraus resultiert Windbruchgefahr für städtische Bäume	2 Laubbäume
10.	<b>Niederpleis</b>	Eichhörnchenweg	4 Ahorn	< 100	Massive Straßenblagsschäden, Pflasteranhebungen durch Wurzeln aufgrund zu kleiner Baumscheiben	2 Rot Ahorn nach Herstellung von neuen, größeren Baumscheiben
11.	<b>Menden</b>	Realschule vor Hallenbad	3 Tränenkiefern 6 Schwarzkiefern	116/81/153 110/96/120	2 Kiefern in enger Reihe nicht verkehrssicher, da absterbend bzw. rissbildend im Druckzwiesel; aufgrund engen Standes sind 4 weitere Bäume nach Entfernung der o. g. Bäume zu halten; Auslichtung des Bestandes zur Förderung dominanter Bäume der Kiefernreihe im Bereich der Liegewiese des Hallenbades (3 Kiefern entfallen)	2 Eichen  Kein Ersatz aus Platzgründen im Bereich der Liegewiese
12.	<b>Menden</b>	Grünanlage Meindorfer Str.	1 Mammutbaum 1 Kirsche	230 134	beide Bäume absterbend aufgrund von Spitzendürre, die sich nach unten fortsetzt	3 Bäume innerhalb der Grünfläche
13.	<b>Menden</b>	Märkischer Weg vor Haus Nr 33 vor Haus Nr 29	2 Robinien	< 100	Massive Stammschäden am Wurzelhals mit starker Fäulnisbildung, Bruchgefahr über dem Boden	Nach Sanierung der Baumscheiben 2 Hochstämme Sanierung in 2010?
14.	<b>Menden</b>	Taubenweg	1 Ahorn	< 100	Baum absterbend	Kein Ersatz aus Platzgründen
15.	<b>Menden</b>	Grünanlage Mittelstraße	1 Säulenbuche	108	Bruchgefahr durch starke Druckzwieselbildung	1 Säulenbuche
16.	<b>Menden</b>	Kita Siegstraße	2 Kirschen 2 Kiefern 1 Fichte	140/70 163/120 128	Entfernung im Zuge der Gebäudeerweiterung für den U3-Ausbau	2 Obstbäume

Lfd Nr	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang (cm)	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
17.	<b>Ort</b>	Notwasserwerk	10 Bäume	ca. 80 - 140	Viele Bäume im Bestand abgängig, Verkehrssicherungspflicht	Kein Ersatz aus Platzgründen
18.	<b>Ort</b>	Hennefer Straße	1 Kastanie	300	Feststellung von Kernholzfäule bis hin zu Starkästen nach Starkstausbruch, Prüfung der Verkehrssicherheit/ Erhaltungsmöglichkeiten durch Rückschnitt, dabei wird ggf. Fällfordernis festgestellt	2 Linden
19.	<b>Meindorf</b>	Hofgartenstraße 11	1 Esskastanie	110	Übertrag aus der Fällliste Teil 1, Eingriffe zur Bekämpfung von Fäulnis führen zu Seitlastigkeit der Krone und mangelnde Standsicherheit; Fällfordernis wurde beim Ortstermin mit den UPV-Mitgliedern am 21.09.2009 von allen Anwesenden bestätigt	1 Kastanie
20.	<b>Meindorf</b>	Friedhof	1 Taxus	< 100	Wegeausbau Feld C	kein Ersatz aus Platzgründen

**Hinweise zu sonstigen Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen:**

Mülldorf, Meerstraße bis A 560, parallel Bonner Str.: Rhenag plant die Freistellung der dortigen Gasleitung, teilweise sind hier städtische Grundstücke betroffen

Buisdorf, Restfläche Alleestraße: Freistellung der dort verlaufenden Gas- und Wasserleitung von Gehölzen erforderlich

Hangelar, Bepflanzung Ilmenaustraße: Bepflanzung soll zur Förderung der hier stehenden Eichen durchforstet werden. Es gab wiederkehrende Beschwerden von Anwohnern zur Belichtungssituation ihrer Wohnungen