

Ortsteil	Lage:		Mangel/Problem:		Maßnahmenvorschlag	Zuständigkeit
	Straße		Mangelkategorie	Beschreibung		
Birlinghoven	L 143, FR Birlinghoven	Einmündung Schloßstraße	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Landesbetrieb Straßen.NRW
Birlinghoven	L 143, FR Dambroich	Einmündung Am Otenberg	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Landesbetrieb Straßen.NRW
Birlinghoven	Brücke über den Lauterbach		Hindernis/Barriere	Steinpfeiler ohne Reflektoren stellen Sicherheitsrisiko dar, schränken außerdem nutzbare Wegbreite stark ein	Reflektoren an Steinpfeiler anbringen; alternativ: durch reflektierenden Metallpfeiler ersetzen	Stadt Sankt Augustin

Ortsteil	Lage:		Mangel/Problem:		Maßnahmenvorschlag	Zuständigkeit
	Straße		Mangelkategorie	Beschreibung		
Buisdorf	L 333, FR Hennef	Einmündung Alleestraße	Markierungsmangel	fehlende Furtmarkierung	Furtmarkierung anlegen	Landesbetrieb Straßen.NRW
Buisdorf	L 333, FR Siegburg	ARAL-Tankstelle	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Piktogramme markieren (in Zufahrt und Ausfahrt der Tankstelle)	Landesbetrieb Straßen.NRW
Buisdorf	L 333, FR Siegburg	Einmündung Michaelsbergstraße	Markierungsmangel	fehlende Furtmarkierung	Furtmarkierung anlegen	Landesbetrieb Straßen.NRW
Buisdorf	L 333, FR Siegburg	Einmündung Ringstraße	Markierungsmangel	fehlende Furtmarkierung	Furtmarkierung anlegen	Landesbetrieb Straßen.NRW
Buisdorf	Buisdorfer Straße	Radweg parallel zur Hauptstraße	Hindernis/Barriere	umlegbare Pfeiler stellen Sicherheitsrisiko dar	Markierung gemäß Vorschlag des ADFC; alternativ: Pfeiler entfernen	Stadt Sankt Augustin
Buisdorf	Im Alten Keller	vor Arp-Von-Manteuffel-Straße	Hindernis/Barriere	Pfeiler ohne Reflektoren stellen Sicherheitsrisiko dar	Reflektorfolie anbringen; alternativ: Pfeiler entfernen	Stadt Sankt Augustin
Buisdorf	Am Rosenhain	vor Unterführung A 3	Hindernis/Barriere	Pfeiler ohne Reflektoren stellen Sicherheitsrisiko dar	Reflektorfolie anbringen; alternativ: Pfeiler entfernen	Stadt Sankt Augustin
Buisdorf	Hochmeisterstraße	Radweg in Richtung Hennef	Hindernis/Barriere	Pfeiler ohne Reflektoren stellen Sicherheitsrisiko dar	Reflektorfolie anbringen; alternativ: Pfeiler entfernen	Stadt Sankt Augustin

Ortsteil	Lage:		Mangel/Problem:		Maßnahmenvorschlag	Zuständigkeit
	Straße		Mangelkategorie	Beschreibung		
Hangelar	B 56	Einmündung K 8	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Landesbetrieb Straßen.NRW
Hangelar	B 56	Einmündung Pützchenweg	Markierungsmangel	fehlende Furtmarkierung	Furtmarkierung anlegen	Landesbetrieb Straßen.NRW
Hangelar	B 56	Einmündung Alte Heerstraße	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierungen erneuern (zwei Furten)	Landesbetrieb Straßen.NRW
Hangelar	B 56	Abzweig Weg "Grünes C"	Hindernis/Barriere	Pfeiler stellt Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC	Stadt Sankt Augustin
Hangelar	Weg "Grünes C"	FR Alte Heerstraße, vor Brücke	Hindernis/Barriere	Pfeiler stellt Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC	Stadt Sankt Augustin
Hangelar	Radweg entlang der Stadtbahnlinie 66	Höhe Graf-Zeppelin-Straße	Hindernis/Barriere	Drängelgitter stellt Sicherheitsrisiko dar	gemeinsame Prüfung von FB 0 und FD 6/10, ob das Drängelgitter entfernt werden kann bzw. welche Alternativen möglich sind	Stadt Sankt Augustin
Hangelar	K 8	Einmündung Siebengebirgsstraße	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Rhein-Sieg-Kreis

Ortsteil	Lage:		Mangel/Problem:		Maßnahmenvorschlag	Zuständigkeit
	Straße		Mangelkategorie	Beschreibung		
Menden	L 143, FR Menden	Kreisverkehr Freibad/Auf dem Butterberg; Einmündung Butterberg	Beschilderungsmangel	falsches Zusatzzeichen 1000-31 an Z.240 montiert	Zusatzzeichen 1000-31 (senkrechte Pfeile) durch Zusatzzeichen 1000-30 (waagerechte Pfeile) ersetzen; kostengünstige Alternative: vorhandenes Zusatzzeichen um 90° gedreht neu montieren	Landesbetrieb Straßen.NRW
Menden	L 143, FR Troisdorf	Einmündung Von-Ketteler-Straße	Beschilderungsmangel	geradeausfahrender Radverkehr im Zuge der L 143 wird umwegig in Von-Ketteler-Straße geführt	Schaffung einer Ausleitung vom Radweg auf die Fahrbahn in FR Troisdorf; Radweg in Richtung Von-Ketteler-Straße mit Z.239 und Zusatzzeichen 1022-10 beschildern (Gehweg, Radfahrer frei, nicht benutzungspflichtig)	Landesbetrieb Straßen.NRW
Menden	L 143, FR Zentrum	Einmündung Klöckner-Mannstaedt-Straße	Markierungsmangel	fehlende Furtmarkierung	Furtmarkierung anlegen (entfällt in Verbindung mit der Maßnahme "Schutzstreifen entlang der Siegstraße")	Landesbetrieb Straßen.NRW
Menden	L 143, FR Zentrum	Einmündung Fritz-Schröder-Straße	Markierungsmangel	fehlende Furtmarkierung	Furtmarkierung anlegen (entfällt in Verbindung mit der Maßnahme "Schutzstreifen entlang der Siegstraße")	Landesbetrieb Straßen.NRW
Menden	L 143, FR Zentrum	Einmündung Cäcilienstraße	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern (entfällt in Verbindung mit der Maßnahme "Schutzstreifen entlang der Siegstraße")	Landesbetrieb Straßen.NRW
Menden	K 2	Knotenpunkt Einsteinstraße/ Rathausallee; Furt Einsteinstraße	Markierungsmangel	fehlerhafte Furtmarkierung	Piktogramm Z.240 (gemeinsamer Geh- und Radweg) an dieser Stelle falsch; stattdessen Markierung Piktogramm Z.239 (Gehweg)	Rhein-Sieg-Kreis
Menden	Weg "Grünes C"	Meindorfer Straße, Abzweig zur Marienstraße	Hindernis/Barriere	Pfosten stellt Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC	Stadt Sankt Augustin
Menden	L16	Zufahrt Friedhof	Markierungsmangel	fehlerhafte Furtmarkierung	Piktogramm Z.240 (gemeinsamer Geh- und Radweg) an dieser Stelle falsch; stattdessen Markierung Piktogramm Z.239 (Gehweg)	Landesbetrieb Straßen.NRW
Menden	L16	Pädchensweg, ggü. Zufahrt Friedhof	Hindernis/Barriere	Drängelgitter stellt Sicherheitsrisiko dar	gemeinsame Prüfung von FB 0 und FD 6/10, ob das Drängelgitter entfernt werden kann bzw. welche Alternativen möglich sind	Stadt Sankt Augustin
Menden	Boschstraße	Zufahrt zum Schulzentrum	Hindernis/Barriere	Steine stellen Sicherheitsrisiko dar, schränken außerdem nutzbare Wegbreite stark ein	Steine durch reflektierenden Metallpfosten ersetzen	Stadt Sankt Augustin
Menden	Auf dem Acker	Einmündungsbereich von Marktstraße kommend	Beschilderungsmangel	vorhandene Beschilderung entspricht nicht dem aktuellen Stand der StVO	Z.357 durch 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen	Stadt Sankt Augustin
Menden	Auf dem Acker	in der Zufahrt zum Schulzentrum	Hindernis/Barriere	Pfosten stellen Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC; alternativ: Pfosten entfernen	Stadt Sankt Augustin
Menden	Schulzentrum	Weg zum Pädchensweg	Hindernis/Barriere	Pfosten stellt Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC; alternativ: Pfosten entfernen	Stadt Sankt Augustin
Menden	Kopernikusstraße	zum Pädchensweg hin	Hindernis/Barriere	kein Kfz-Hindernis gegen das Einfahren in den Pädchensweg vorhanden	reflektierenden Pfosten setzen (zusammen in Verbindung mit der Maßnahme "Entfernen Drängelgitter Beginn Pädchensweg" umzusetzen)	Stadt Sankt Augustin

Ortsteil	Lage:		Mangel/Problem:		Maßnahmenvorschlag	Zuständigkeit
	Straße		Mangelkategorie	Beschreibung		
Mülldorf	B 56, FR Siegburg	Einmündung Gottfried-Salz-Straße	Markierungsmangel	mangelhafte bzw. fehlende Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Landesbetrieb Straßen.NRW
Mülldorf	B 56, FR Siegburg	Knotenpunkt Meerstraße (K 2)/ Mendener Straße; Furt Meerstraße	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierungen erneuern (zwei Furten)	Landesbetrieb Straßen.NRW
Mülldorf	K 2, FR Menden	Einmündung Fährstraße	Markierungsmangel	fehlerhafte Furtmarkierung	Piktogramm Z.240 (gemeinsamer Geh- und Radweg) an dieser Stelle falsch; stattdessen Markierung Piktogramm Z.239 (Gehweg)	Rhein-Sieg-Kreis
Mülldorf	Grüner Weg	Fuß-/Radweg in Richtung Niederpleiser Straße	Hindernis/Barriere	zu wenig abgesenkter Bordstein und Pfosten stellen Sicherheitsrisiko dar	Bordstein absenken, Reflektorfolie anbringen und Markierung gemäß Vorschlag des ADFC	Stadt Sankt Augustin
Mülldorf	Grüner Weg	Einmündung Niederpleiser Straße	Hindernis/Barriere	nicht abgesenkter Bordstein und Pfosten stellen Sicherheitsrisiko dar	Bordstein absenken, Reflektorfolie anbringen und Markierung gemäß Vorschlag des ADFC; ggf. Werbeanlage entfernen und Grunderwerb tätigen	Stadt Sankt Augustin

Ortsteil	Lage:		Mangel/Problem:		Maßnahmenvorschlag	Zuständigkeit
	Straße		Mangelkategorie	Beschreibung		
Niederpleis	L 143, FR Niederpleis	Knotenpunkt Alte Heerstraße/Pleiser Dreieck; Furt Pleiser Dreieck	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung über freien Rechtsabbieger erneuern	Landesbetrieb Straßen.NRW
Niederpleis	L 143, FR Niederpleis	Tankstelle Witter	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Piktogramme markieren (in Zufahrt und Ausfahrt der Tankstelle)	Landesbetrieb Straßen.NRW
Niederpleis	L 143, FR Birlinghoven	in Zufahrt zum Kreisverkehr	Hindernis/Barriere	zu wenig abgesenkter Bordstein stellt Sicherheitsrisiko dar	Bordstein absenken	Landesbetrieb Straßen.NRW
Niederpleis	Am Kirchberg	Am Kirchberg	Beschilderungsmangel	vorhandene Beschilderung entspricht nicht dem aktuellen Stand der StVO	Z.240 inkl. Furtmarkierung ersetzen durch Z.239 und Zusatzzeichen 1022-10 (Gehweg, Radfahrer frei, nicht benutzungspflichtig)	Stadt Sankt Augustin
Niederpleis	Verlängerung Am Kirchberg	Brücke über A 560, Niederpleiser Seite	Hindernis/Barriere	Pfosten stellt Sicherheitsrisiko dar	Markierungen nach Vorschlag des ADFC; für ausreichend Reflektion sorgen (ggf. neue Folie an Pfosten anbringen)	Stadt Sankt Augustin
Niederpleis	Verlängerung Am Kirchberg	Brücke über A 560, Buisdorfer Seite	Hindernis/Barriere	Pfosten stellt Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC und Ersetzen des Pfostens	Stadt Sankt Augustin
Niederpleis	Bahnstraße	nach Abzweig Alte Heerstraße	Hindernis/Barriere	Pfosten stellen Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC sowie Anbringen einer Reflektorfolie; alternativ: Pfosten entfernen	Stadt Sankt Augustin
Niederpleis	Jakob-Fußhöller-Platz	von Pleistalstraße	Hindernis/Barriere	Pfosten ohne Reflektoren stellen Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC sowie Anbringen einer Reflektorfolie; alternativ: Pfosten entfernen	Stadt Sankt Augustin
Niederpleis	Jakob-Fußhöller-Platz	von Bahnstraße	Hindernis/Barriere	Pfosten ohne Reflektoren stellen Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC sowie Anbringen einer Reflektorfolie; alternativ: Pfosten entfernen	Stadt Sankt Augustin
Niederpleis	Fuß-/Radweg zwischen	Holzweg und Zedernweg	Hindernis/Barriere	Pfosten ohne Reflektoren stellen Sicherheitsrisiko dar	Markierung nach Vorschlag des ADFC sowie Anbringen einer Reflektorfolie; alternativ: Pfosten entfernen	Stadt Sankt Augustin
Niederpleis	Fuß-/Radweg zum Pleiser Park	von Pappelweg	Hindernis/Barriere	nicht abgesenkter Bordstein stellt Sicherheitsrisiko dar	Bordstein absenken	Stadt Sankt Augustin
Niederpleis	Zufahrt Pleiser Park	von Pappelweg	Hindernis/Barriere	nicht abgesenkter Bordstein und Pfosten stellen Sicherheitsrisiko dar	Bordstein absenken, Reflektorfolie anbringen und Markierung gemäß Vorschlag des ADFC	Stadt Sankt Augustin
Niederpleis	Fuß-/Radweg zum Eschenweg	vom Kastanienweg	Hindernis/Barriere	Drängelgitter stellt Sicherheitsrisiko dar	gemeinsame Prüfung von FB 0 und FD 6/10, ob das Drängelgitter entfernt werden kann bzw. welche Alternativen möglich sind (Verbreiterung der Durchfahrt auf 2,30 m?)	Stadt Sankt Augustin

Ortsteil	Lage:		Mangel/Problem:		Maßnahmenvorschlag	Zuständigkeit
	Straße		Mangelkategorie	Beschreibung		
Ort	L 143, FR Menden	Zufahrt Kinderklinik	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Landesbetrieb Straßen.NRW
Ort	L 143, FR Zentrum	Zufahrt Kinderklinik in FR Zentrum	Beschilderungsmangel	fehlende Beschilderung	Z.240 (gemeinsamer Geh- und Radweg) aufstellen	Landesbetrieb Straßen.NRW
Ort	L 143, FR Zentrum	Verbindungsweg Zentrum, Höhe Heinrich-Hanselmann-Schule	Hindernis/Barriere	Pfosten stellt Sicherheitsrisiko dar	Pfosten entfernen	Landesbetrieb Straßen.NRW
Ort	L 143, FR Menden	Knotenpunkt Rathausallee/Klosterstraße; Furt Rathausallee	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung über freien Rechtsabbieger erneuern	Landesbetrieb Straßen.NRW
Ort	L 143, FR Niederpleis	Knotenpunkt Rathausallee/Klosterstraße; Furt Klosterstraße	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Landesbetrieb Straßen.NRW
Ort	L 143, FR Niederpleis	bft-Tankstelle	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Piktogramme markieren (in Zufahrt und Ausfahrt der Tankstelle), (entfällt in Verbindung mit der Maßnahme "Schutzstreifen entlang der Hennefer Straße")	Landesbetrieb Straßen.NRW
Ort	L 143, FR Niederpleis	hinter Einmündung Ginsterweg	Beschilderungsmangel	notwendiger Straßenseitenwechsel in FR Niederpleis (für Ortsfremde) nicht erkennbar	Z.240 in Kombination mit Zusatzzeichen 1012-31 sowie 1000-10 aufstellen (gemeinsamer Geh- und Radweg, Ende, Richtungsangabe linksweisend)	Landesbetrieb Straßen.NRW
Ort	B 56	Knotenpunkt B 56/L 143; FR Siegburg nördlich Hennefer Straße	Hindernis/Barriere	Sicherheitsrisiko durch Position des Verkehrszeichens auf Radweg	Verkehrszeichen versetzen, sodass Radwegbreite nicht mehr eingeschränkt wird	Landesbetrieb Straßen.NRW
Ort	B 56, FR Siegburg	Einmündung Friedensstraße	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Landesbetrieb Straßen.NRW
Ort	Alte Heerstraße	Zufahrt Aldi	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Stadt Sankt Augustin
Ort	Hubert-Minz-Straße	Einmündungsberich von Rathausallee kommend	Beschilderungsmangel	vorhandene Beschilderung entspricht nicht dem aktuellen Stand der StVO	Z.357 durch 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen	Stadt Sankt Augustin
Ort	Hubert-Minz-Straße	vor Mewasseret-Zion-Brücke	Beschilderungsmangel	Radverkehrs-Beschilderung fehlt	Zusatzzeichen 1012-32 durch Zusatzzeichen 1022-10 (Radfahrer frei) ersetzen; alternativ: bestehende Beschilderung durch Z.240 (gemeinsamer Geh- und Radweg) ersetzen	Stadt Sankt Augustin
Ort	Rathausallee	Einmündung ehemalige Post	Markierungsmangel	mangelhafte Furtmarkierung	Furtmarkierung erneuern	Stadt Sankt Augustin