14.		Verkehrsgefährdung im Bereich der Straße "Am Schmerbroich und deren Einmündung in die Straße Am Sonnerain" Eingabe von Frau Töller-Neyret vom 01.06.2005	FB 1
-----	--	---	------

Herr Köhler stellte fest, dass durch die Messungen bestätigt worden sei, dass hier zu schnell gefahren werde. Die Wirksamkeit der als geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahme vorgesehenen Parkmarkierungen müsse allerdings beobachtet werden.

Hiernach stellte der Ausschussvorsitzende fest, dass der Ausschuss den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis genommen habe.