

Baumfällungen 2011 / Teil 2

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
1	Hangelar	Hastag, neben KG links	2 Robinien	145/107	Stammfäule, hoher Totholzanteil Bäume sind stark abgängig	2 Erlen
2	Hangelar	Hastag, am Ende des mittleren Weges	1 Silberpappel	116	Stammschaden mit Pilzbefall und starker Braunfäule	1 Erle
3	Hangelar	Hastag	1 Stieleiche	98	Stammschaden mit Fäulnis, starke Schräglage	Bestand verjüngen, übrige Bäume freistellen, daher kein Ersatz
4	Hangelar	Großenbuschstr. gegenüber Einmündung Hirschbergweg	9 Pappeln	305/180/195 155/187/112 154/205/130	Bäume stehen unter Hochspannungsleitung, Stammfäule in Krone durch mehrmaliges Kappen, Bäume zum Teil hohl, Strom- und Telefonleitung führen durch Kronen	Bestand verjüngen, übrige Bäume freistellen, Ersatz nicht sinnvoll
5	Hangelar	Großenbuschstr. links neben Hs.-Nr.7	2 Stieleichen	110 190	starker Kronenüberhang auf Privatgrundstück, hoher Totholzanteil	angrenzende Bäume freistellen, Ersatz hier nicht sinnvoll
6	Hangelar	Thüringer Allee neben Hs.-Nr.79	1 Birke	68	Sämling / Wildwuchs, steht in Konkurrenz zu einer Blauzeder	angrenzende Bäume freistellen, Ersatz hier nicht sinnvoll
7	Hangelar	Thüringer Allee Stichstr. 110-134	3 Nelkenkirschen	46 48 51	Baumscheiben ca. 1m ² klein, 30 Jahre alte Bäumchen mit deformierten Kronen und Schräglage durch Konkurrenz der privaten Gartenbepflanzung, Stichweg zu eng für Baumpflanzung	zu kleine Baumscheiben, Bäume stehen auf Leitung
8	Hangelar	Thüringer Allee Stichstr. 45-57 gegenüber Hs.-Nr.55+57	2 Nelkenkirschen	42 50	Problembeschreibung wie bei Nr. 7	zu kleine Baumscheiben Bäume stehen auf Leitung
9	Hangelar	Nahestraße Wall	ca. 15 Eschen 1 Eiche	35-80	Wildwuchs, steht in Konkurrenz zur Alleebaumpflanzung	Freistellen der Eichenallee, bessere Entwicklung möglich
10	Hangelar	Kapellenstr. Hs.-Nr. 18	1 Robinie 1 Korke-zieherweide	110 95	Bäume wurden von Anwohnern gepflanzt und mehrfach gekappt, Kronen drohen an Schnittstellen zu brechen	aus Verkehrssicherungsgründen kein Ersatz, Sichtbeziehungen herstellen
11	Hangelar	Graf-Zeppelin-Str. Garagenhof Hs.-Nr.30-36 Hs.-Nr. 30	4 Rotdorn 1 Schwarzkiefer	38/30/35/35 130	Baumscheiben zu klein, Habitus der Bäume schlecht, Bäume stehen auf Versorgungsleitungen, starke Pflasterschäden, Stolpergefahr	Ersatz hier dauerhaft nicht sinnvoll
12	Meindorf	Friedhof	13 Scheinzypressen	85/165	Bäume stark vergreist, zum Teil schlechte Astanbindungen (Bruchgefahr), 3 Fällabschnitte nötig	aus gestalterischen Gründen aufgelockerte heimische Strauchbepflanzung
13	Mülldorf	Rathausallee und Fußgängerbrücke, fünfter Baum Richtung Südstraße im Mittelstreifen	1 Platane	85	Spitzendürre, hoher Totholzanteil, Baum steht auf Versorgungsleitungen und in unmittelbarer Nähe zu einer Straßenlaterne	Ersatz hier dauerhaft nicht sinnvoll

Baumfällungen 2011 / Teil 2

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
14	Niederpleis	Zedernweg von Henneferstraße aus links	1 Robinie	105	verursacht starke Schäden im Straßenbereich und steht auf dem Kanal	1 heimischer Blütenstrauch
15	Menden	Jahnstraße zw. Hs.Nr 6/8 vor Hs.Nr. 38 vor Hs.Nr. 44	3 Ebereschen (Mehlbeeren)	28 27 22	Bäume sterben aufgrund zu kleiner Baumscheiben ab, Bäume stehen auf Versorgungsleitungen	heimische Blütensträucher
16	Menden	Am Steg	5 Nelkenzierkirschen	181/178/ 146/63/172	Wurzel heben Platten und Bordsteine an, Baumscheiben zu klein, tiefer Kronenansatz ragt in Fahrbahn, Lichtraumprofil nicht möglich	nach Baumscheibenvergrößerung 5 Feldahorn
17	Menden	Katharinenstraße	6 Nelkenzierkirschen 5 Säulenkirschen	155/55/199 108/161/107 10-20	Wurzel heben Platten und Bordsteine an, Baumscheiben zu klein, tiefer Kronenansatz ragt in Fahrbahn, Lichtraumprofil nicht möglich, private Grundstücke sind z.T. betroffen	nach Baumscheibenvergrößerung 6 Feldahorn nachpflanzen 5 Baumscheiben zupflastern
18	Menden	Marktplatz neben Marktstraße 55 a	1 Linde	193	Baum stirbt ab - Pilzbefall	1 Linde
19	Menden	Rückseite Langemarckstraße Wildschutzstreifen	1 Birke 10 Traubenkirschen	116 65-93	Baum abgängig durch Pilzbefall, Stamm ist faul Spitzendürre stark abgängig, starke Neigung zu den Nachbargrundstücken	aus Platzgründen kein Ersatz, ausreichend Unterpflanzung vorhanden die sich entwickeln soll
20	Menden	Fritz Schröder Str. hinter Ehrenmal, neben Sportplatz (Grünanlage)	2 Nelkenzierkirschen	125 109	Pilzbefall Standicherheit nicht mehr gewährleistet	aus Platzgründen kein Ersatz da Standort zu nah am Geh- und Radweg
21	Ort	OGS Ort Uhlandstraße, Ecke An den Drei Eichen	1 Hainbuche	102	starke Verdunkelung eines Klassenzimmers, steht in direkter Konkurrenz zu einer Rotbuche	Rotbuche freistellen
22	Ndpl.	Pleistalstraße, Zufahrt zur Pleiser Mühle, der 1. Baum links	1 Scheinakazie	204	Im Wildwuchsstreifen, Stammschäden, Stamm ist hohl Pilzbefall, Landschaftsschutzgebiet, Beteiligung des BNU und der ULB	Kein Ersatz aus Verkehrssicherheitsgründen, Sichtachsen freihalten
23	Ndpl.	Sandkaule vor Haus Nr. 96	1 Nelkenzierkirsche	73	Baum steht direkt an der Straßenlaterne und hebt Pflaster an privat Grundstücken an	1 Strauchrose
24	Ndpl.	Sandkaule links neben Haus Nr. 100	3 Nelkenzierkirsche	85,48,52	Bäume stehen unmittelbar an Privatgrundstücken, durch Wurzeln werden dort erhebliche Schäden angerichtet	3 heimische Blütensträucher
25	Ndpl.	Sandkaule vor Haus Nr. 40 und 42	2 Scheinakazien	129 152	Wurzel heben Platten und Bordsteine an, sie ragen in ein Privatgrundstück	2 Spitzahorn
26	Ndpl.	Pleiser Dreieck Am Struch 1	3 Scheinakazien	123 114 116	Bäume heben Pflaster und Asphalt an, Unfallgefahr, Wurzeln wachsen in Privatgärten, die mittlere Akazie weist Spitzendürre auf	nach Baumscheibenvergrößerung 3 Linden
27	Müllid.	Mendener Str. Höhe Fußgängerampel, Kita Im Spichelsfeld	3 Linden	93	Bäume stehen in zu schmaler Mittelinsel, weisen hohe Trockenschäden u. Pilzbefall sowie starke Stammschäden auf	Ersatz an anderer Stelle Einsaat eines Blühstreifens

28	Mülld.	Mendener Str. Bushaltestelle, Mülldorf Fährstraße	1 Säuleneiche	93	Baum steht in viel zu kleinem Beet direkt an der Straße, Krone ragt in die Fahrbahn, Lichttraumprofilschnitt nicht möglich, Astschäden	Ersatz an anderer Stelle
29	Mülld.	GS Gartenstraße neben Holzweg 31	1 Roßkastanie	103	Bäume stehen zu eng, Äste reiben im Kronenbereich aneinander, Stammschäden	kein Ersatz da Neupflanzung im Zuge anderer Maßnahmen erfolgt
30	Hangelar	Holzlarer Straße	1 Tanne	75	Baum behindert die Sicht und ist ein Verkehrshindernis	1 heimischer Strauch
31	Hangelar	Alte Heerstraße gegenüber Großenbuschstraße	1 Zuckerahorn	88	Pilzbefall am Stammfuß, Brandkrustenpilz	kein Ersatz aus Platzgründen, angrenzende Gehölze freistellen
32	Hangelar	Obstwiese am Sportplatz	2 Eschen	100	Verschattung der Obstbäume durch strukturfremde Gehölze, Fällung zur besseren Entwicklung der Obstgehölze	Ersatz aufgrund der Zielsetzung nicht sinnvoll
33	Hangelar	Obstwiese am Sportplatz	4 Obstbäume	100	mangelnder Entwicklungsraum für die Obstbäume aufgrund zu geringer Pflanzabstände, Auslichtung des Baumbestandes zur Förderung der Streuobstwiese erforderlich	Ersatz aufgrund der Zielsetzung nicht sinnvoll
34	Hangelar	Gehölzreihe an der nord-östlichen Kurzseite des Sportplatzes 40 m Gehölzabschnitt			Verschattung und Einschränkung der Belüftung der Obstwiese in zwei Abschnitten, Rücknahme der Gehölze durch Reduzierung auf 2m Höhe mit dem Ziel eine Heckenstruktur zu entwickeln, Auslichtung des verbleibenden Bestandes durch Einzelbaumentnahme	Ersatz aufgrund der Zielsetzung nicht sinnvoll
35	Ort	Rathausallee, Rasenstreifen am Ratssaal	1 Birke	120	Samen der Birke verschmutzen das angrenzende Flachdach u. die Regenrinne, zu dichter Stand an der Fassade	Ersatz an anderer Stelle

Pflege und Erhaltungsmaßnahmen 2011/2012 Auslichtungs und Rückschnitt

Niederpleis

Spielplatz Schulstraße (Seite zur Schulstraße)

Schulstraße Höhe Brueghel Str. 31-41

Pleiser Park

Friedhof Niederpleis Nord

Mülldorf

Grünanlage Altes Rathaus, Seite zur Gartenstraße

Augustin Ort

Hennefer Straße Höhe Kamillenweg

Alte Heerstraße, Höhe Grundschule: Ahorn freistellen

Biotop Alte Heerstraße/ Am Thomaskreuzchen