

Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin, Herr StBI Dirk Engstenberg, berichtete von einer technischen Störung an der Drehleiter DL(A) 23/12 bei einem Feuerwehreinsatz in der Silvesternacht 2012.

Hierbei wurde festgestellt, dass die elektronische Steuerung der Drehleiter den normalen Fahrbetrieb blockierte.

Sogleich wurde der technische Kundendienst der Fa. Metz. kontaktiert. Unter telefonischer Anleitung wurde eine Fehlerbehebung versucht. Hierbei kam es zu einer unkontrollierten Bewegung des Leitersatzes, bei der das oberste Gelenkteil das Fahrerhausdach sowie die Frontscheibe beschädigte. Das Fahrzeug wurde daraufhin unverzüglich außer Betrieb genommen.

Von der Fa. Metz wurde daraufhin umgehend eine Ersatzdrehleiter zur Verfügung gestellt und die beschädigte Drehleiter in das Werk in Karlsruhe zur Fehlerbehebung verbracht.

Umfangreiche Untersuchungen ergaben, dass ein elektronisches Steuergerät durch einen Kurzschluss die Hydrauliksteuerung des Leitersatzes störte und es deshalb zu dem o.a. Ereignis gekommen ist.

Zur Vermeidung ähnlicher Fehlfunktionen wurde auf Veranlassung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin ein Trennschalter verbaut, der die elektronischen Bauteile im Bedarfsfall von der Fahrzeughydraulik trennt.

Die angefallenen Reparaturkosten sowie die Kosten für die Gestellung einer Ersatzdrehleiter wurden durch die Fa. Metz übernommen und nicht der Stadt Sankt Augustin in Rechnung gestellt.

Die Anwesenden bedankten sich für den Bericht.