

Baumfällungen 2011

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stamm- umfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
1	Birlinghoven	Am Paddenofen Hs-Nr. 15-25	6 japanische Nelken- kirschen	88 91 74 102 105 97	Bäume stehen auf Wasserleitung, Baumscheiben sind mit ca.2 m² zu klein, Wurzeln schädigen Gehweg und Privatgärten.	Ziersträucher oder Rosen
2	Meindorf	Theodor Heuss Straße gegenüber Hs-Nr. 1 in Rasenfläche	1 Kugelrobinie	94	großer Stammschaden mit Fäulnis, Baum abgängig	1 H Feldahorn
3	Meindorf	Grundschule an Rubensstraße	1 Zuckerahorn	220	Stamm- und Astschäden mit Fäulnisbildung, hoher Totholzanteil	1 Bergahorn
4	Meindorf	Grundschule an Auffahrt von Bertha-von Suttner-Str.	1 Blutpflaume	97	starker Pilzbefall, Stamm in Teilbereichen morsch	aus Platzgründen kein Ersatz
5	Meindorf	Spielplatz Alter Kirchweg	1 Birke	130	starke Stammfäule	1 Laubbaum
6	Meindorf	Spielplatz Alter Kirchweg	8 Rotfichten	63; 61 87; 83 78; 84 96;108	hoher Totholzanteil, Bäume sind abgängig	Laubbäume mit Strauchunterpflanzung
7	Niederpleis	Realschule Seite zur Schulstr.	3 Serbische Fichten	97 64 98	schlechter Habitus, z.T. starker Efeubewuchs - Umsturzgefahr!	aus Platzgründen kein Ersatz
8	Niederpleis	Realschule Seite zur Schulstr.	ca. 10 Pflaumen- säumlinge	15 -40	Wildwuchs	Ziersträucher
9	Niederpleis	Schulzentrum Schulhof neben Busbahnhof	15 Robinien	107;156;114; 157;152;165; 160;128;135; 94;138;129; 160;150;145	alle Bäume haben hohen Totholzanteil und erhöhte Astbruchgefahr, z. T. weisen sie Stammschäden auf, 4 Bäume stehen in Konkurrenz zu Platanen.	vorläufig wird Ersatzpflanzung zurückgestellt bis zur Gesamtpla- nung des Schulzentrums Nieder- pleis
10	Niederpleis	Böschung Pleisbach an Verbindungsweg Pastor- Hochard-Str., ca. 30 m vor Alte Marktstraße	1 Weide	189	"Unglücksbalken", hoher Totholzanteil - erhöhte Bruchgefahr	aus Platzgründen kein Ersatz
11	Niederpleis	Alte Marktstraße von Pleis- bach bis Zugang Klein- spielfelder	7 japanische Nelken- kirschen	150;106;99; 101;122;93; 139	zu enger Stand, Straßenbeleuchtung freistellen	aus Platzgründen kein Ersatz (nur jede 2. Kirsche wird entfernt)

Baumfällungen 2011

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stamm- umfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
12	Niederpleis	Alte Marktstraße Kleinspielfelder linke Seite	1 japanische Nelken- kirsche	69	starker Pilzbefall, Baum ist abgängig	2 jap. Nelkenzierkirschen der Sorte "Kanzan"
13	Niederpleis	Friedhof Kirche am Containerplatz	1 Kastanie	227	Stammriß mit Fäulnisbildung, kaum Kronenzuwachs nach Kappung	1 Laubbaum
14	Niederpleis	Alte Marktstraße, von Schulstr. rechts	1 japanische Nelken- kirsche	100	mangelnde Vitalität, Standicherheit beeinträchtigt	aus Platzgründen kein Ersatz
15	Niederpleis	Am Mühlengraben (Weg über Pleisbach)	1 Esche	135	Baum ist abgängig	kein Ersatz, waldähnliches Gebiet
16	Niederpleis	Kastanienweg vor Hs- Nr. 37	1 Linde	92	Baum ist abgängig (Baumscheibeninnenmaß 2,7x1,7m)	Ersatz nicht möglich
17	Niederpleis	KiTa Wacholderweg	1 zweistäm. Weide	140+62	Stammschäden, Fäulnisbildung an früheren Schnittstellen, Wurzelschäden	1 kleinkroniger Laubbaum
18	Niederpleis	Pleiser Park Aussichtsplattform	1 dreistäm. Linde	49+58+44	Vandalismus: erheblicher Astbruch und Stammschäden	kein Ersatz auch aus gestalte- rischen Gründen
19	Niederpleis	Pleiser Park (Kletterspinne)	1 rote Kastanie	85	Stammschaden mit Braunfäule	kein Ersatz aus gestalterischen Gründen
20	Niederpleis	Pleiser Park (Schaukel)	1 rote Kastanie	82	Stammschaden mit Braunfäule	kein Ersatz aus gestalterischen Gründen
21	Niederpleis	Pleiser Park Zugang Am Park	1 Ross- Kastanie	87	Baum ist abgängig, Pilzbefall	1 Laubbaum
22	Niederpleis	Pleiser Park in Randgehölzflächen	5 Robinien 1 Wildkirsche 2 zweistäm. Eschen 2 Hainbuchen 2 Kiefern	30 - 150	zum Teil abgängig, Stammschäden, im Kronenbereich gerissen oder Zwiesel, zu enger Stand	aus Platzmangel kein Ersatz
23	Mülldorf	Verbindungsweg Holzweg - Rostocker Str.	1 Säuleneiche	50	Baum ist abgängig	aus Platzmangel kein Ersatz
24	Mülldorf	Grünanlage Holzweg / Wehrfeldstr.	1 H Feldahorn	53	starker Stammschaden und Pilzbefall	1 H Feldahorn
25	Mülldorf	Aussiedlerhaus Wehrfeldstr. 3 d	1 Mirabelle	48	Stammschäden, Totholz, Pilzbefall	kein Ersatz
26	Mülldorf	Aussiedlerhäuser Wehrfeldstr. linke Seite Parkplatz	1 Mirabelle	95	Stammschäden mit Fäulnis, extremer Schrägwuchs	kein Ersatz

Baumfällungen 2011

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stamm- umfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
27	Mülldorf	Friedhof Weg zur Gartenstraße	1 Birke	105	Spitzendürre - Baum stirbt ab	Ersatz an anderer Stelle
28	Mülldorf	Friedhof	19 Thuja		z. T. Pilzbefall, Totholz, Stammschäden mit Fäulnis, Freistellung nicht möglich - Reihenpflanzung	Ziersträucher
29	Mülldorf	Grünanlage Bonner Str. / Meerstr. rechte Seite	2 dreistäm. Ahorn	46+58+59 60+60+62	Wildwuchs, Stammschäden und schlechte Stamm- Anbindungen	kein Ersatz aus Platzgründen
30	Mülldorf	Von-Claer-Straße	9 Blutahorn	70; 66; 67; 64; 75; 84; 81; 79; 75	Bäume stehen im Abstand von 6 m zu eng in der Reihe, im Kronenaufbau behindern sie sich gegenseitig und die Unterpflanzung Buchenhecke wird zu stark beschattet. Auslichtung der Reihe nötig.	kein Ersatz nur jeder 2. Baum wird entfernt
31	Mülldorf	Im Spichelsfeld vor Hs-Nr. 59	1 Roteiche	85	Baum ist abgängig, weist hohen Totholzanteil auf. Baumscheibe mit ca. 1,5 m² sehr klein	kein Ersatz, Bäume stehen nah an Versorgungsleitungen
32	Mülldorf	Im Spichelsfeld vor Hs-Nr. 120	1 Roteiche	32	Spitzendürre; Baum stirbt ab. Baumscheibe mit ca. 1,5 m² sehr klein	kein Ersatz, Bäume stehen nah an Versorgungsleitungen
33	Mülldorf	Spielplatz Ankerstr.	3 Linden	66 67 58	Baumreihe; Abstand der Bäume mit 3,5m bis 4,5m zu eng	kein Ersatz, nur jeder 2. Baum wird entfernt
34	Mülldorf	Spielplatz Ankerstr.	1 Walnuss	85	Stammschaden im Kronenbereich, steht in direkter Konkurrenz mit einer Linde und einer weiteren Walnuss	aus Platzgründen kein Ersatz
35	Mülldorf	Parkplatz Ankerstr.	4 Mammut- bäume	115 112 104 142	Triebsterben des Mammutbaumes, Bäume sterben langsam ab, ersichtlich an vorhandener Spitzendürre	aus Platzgründen kein Ersatz
36	Mülldorf	Wellenstraße neben Hs-Nr. 7	1 Linde	90	geringe Vitalität des Baumes, sehr lichte, kleinblättrige Krone	1 Linde
37	Ort	Freibad mittlere 3er Gruppe Schwarzkiefern	3 Schwarz- kiefern	127 115 127	vordere Kiefer weißt Drehriß im Stamm auf - Bruchgefahr ! Aus standsicherheitstechnischen- und optischen Gründen 3er Gruppe fallen	3 Laubbäume
38	Ort	Freibad hinter 4er Gruppe Hainbuchen	1 Hainbuche	109	Baum stirbt ab	1 Laubbaum an anderer Stelle im Freibad
39	Ort	Husarenstr. Robinienwäldchen neben Freibadparkplatz	mehrere Robinien		z. T. hoher Totholzanteil, Stammschäden, Pilzbefall	kein Ersatz aus Platzgründen

Baumfällungen 2011

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stamm- umfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
40	Ort	An den drei Eichen Friedhofsvorplatz	4 Schwarz- kiefern	110 94 86 89	aus Platzgründen	2 Eiben
41	Ort	Hennefer Str. / Zedernweg	1 Wildkirsche	74	Baum ist abgängig	aus Platzgründen kein Ersatz
42	Ort	Ginsterweg / Hennefer Str.	1 Zuckerahorn	119	Brandkrustenpilz	aus Platzgründen kein Ersatz
43	Ort	Ina-Seidel-Straße neben Hs-Nr. 4	1 Linde	53	Baum seit Jahren schlechte Vitalität, jetzt Befall durch Holzbohrkäfers unter Kronenansatz - Bruchgefahr	1 Linde
44	Ort	Hennefer Str. vor Ortsschild Niederpleis	3 Wildkirschen	121 103 53	Bäume sind wild gewachsen und haben Stammschäden, hoher Totholzanteil, ein Baum starke Schräglage - Umsturzgefahr	aus Platzgründen kein Ersatz
45	Ort	Kamillenweg gegenüber Hs-Nr.65	1 Roßkastanie	36	starke Stammschäden, hohe Fruchtbildung - droht umzufallen	aus Platzgründen kein Ersatz Baumbeet nur 1,7m breit
46	Ort	Huflatichweg / Malvenweg	1 Eberesche	29	Baum stirbt ab, Stammfäule	1 schmalkroniger Laubbaum
47	Ort	Verbindungsweg Alte Heer- str. zu Huflatichweg (Eichenwäldchen)	1 Eiche	111	Baum hat starke Schräglage und Stammschaden mit Fäulnis	aus Platzgründen kein Ersatz
48	Ort	ehemalige Bezirkssport- anlage NW Seite	2 Pappeln	148 92	Bäume sind hohl - Umsturzgefahr	kein Ersatz da in der Vermarktung Zentrum West
49	Hangelar	Thüringer Allee Hs-Nr. 133	1 Roßkastanie	28	teilweise abgestorbene Krone durch Überhang nebenstehender Birke, Stammschaden	kein Ersatz Baumscheibe nur 1,5m², Versorgungsleitungen
50	Hangelar	Kohlkauler Str. neben 22 e am Wolfsbach	1 Eiche zweistämmig	144+195	Baum steht in Böschung des Baches, starker Efeubewuchs, Totholz über Privatgärten	aus Platzgründen kein Ersatz
51	Hangelar	Friedrichstr. Hs-Nr.20	1 Robinie	241	vermutlich früherer Blitzeinschlag , dadurch durchgehender Stammschaden mit Fäulnis, Totholz	kein Ersatz, Standfläche des Baumes ca. 1m breit
52	Hangelar	Spielplatz Humperdinckstr.	1 Birke	67	Befall durch schiefer Schillerporling, Spitzendürre	kein Ersatz, da kein Platz
53	Hangelar	Friedhof Mitte Hauptweg	1 Rotfichte	160	Freistellung des Baumes verursachte Windanfälligkeit und Neigung. Bei Sturm besteht Windwurfgefahr mit erheblichem Schadensausmaß	1 Hemlocktanne
54	Hangelar	Friedhof Hinter sowjetischem Ehrenmal	2 serb. Fichten 1 Kiefer	97, 75 87	Fällung aus Platzgründen; Freistellung großer Zypresse = erhaltenswert	2-3 Rhododendren

Baumfällungen 2011

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stamm- umfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
55	Hangelar	Pützchensweg rechts neben Hs-Nr. 17	1 Weide	150	Baum steht unmittelbar an Straße (Asphalt Schäden), Stammwunden mit Holzwurm befallen, Totholz, erhöhte Bruchgefahr durch alten Kronenausbruch	aus Platzgründen kein Ersatz