




Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

---

**Einsatz**

**Westerwaldstraße**

**03.11. bis 05.11.2012**





# Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Angaben zum Brandobjekt

**Einsatz:**

- organisation
- ablauf
- maßnahmen


Schlussfolgerungen





# Angaben zum Brandobjekt

---









# Einsatzorganisation

---

## Eingesetzte Einsatzkräfte:

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Feuerwehr Sankt Augustin        | 105 |
| Feuerwehren Hennef und Siegburg | 20  |
| IuK Gruppe Rhein-Sieg           | 10  |
| Messeinheit Rhein-Sieg          | 21  |


156

Logistische Unterstützung für  
Grundschutzmaßnahmen,  
Versorgung der Einsatzkräfte

41





# Einsatzorganisation






# Einsatzablauf





stadt  
sankt  
augustin





Privat



Th. Heinemann



Th. Heinemann



Th. Heinemann



Th. Heinemann



Oliver Post



Oliver Post




Oliver Post



Oliver Post



• Feuer in Gewalt





Feuerwehr



Feuerwehr



Feuerwehr



Feuerwehr



Feuerwehr



Polizei




Polizei



Polizei



• Brandwache Nachlöscharbeiten



stadt  
sankt  
augustin





Th. Heinemann



Th. Heinemann



Th. Heinemann



Oliver Post



Th. Heinemann



Th. Heinemann



Feuerwehr



# Einsatzmaßnahmen

## Vollbrandphase

Schutz der Nachbarschaft

Brandbekämpfung



## Feuer in Gewalt

Gefahrstoffmessung

Massiver Schaumeinsatz



## Brandwache; Nachlöscharbeiten

Gefahrstoffmessungen

Einsatz von Räumgeräten





# Einsatzführung




| 1                                | 2                             | 3                               | 4                             | 5                          |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Schadensort: <u>Süd</u>          | Schadensort: <u>Vorwärts</u>  | Schadensort: <u>Goldmühl</u>    | Schadensort: <u>Wasserau</u>  | Schadensort: <u>Mess</u>   |
| Einsatzleiter: <u>Ziegelmals</u> | Einsatzleiter: <u>Wieland</u> | Einsatzleiter: <u>L.G. Buis</u> | Einsatzleiter: <u>Colling</u> | Einsatzleiter: <u>Wick</u> |
| Ruf: <u>K 56</u>                 | Ruf: <u>K 55</u>              | Ruf: <u>K 53</u>                | Ruf:                          | Ruf: <u>K 51 / 406</u>     |
| Schäden                          | Schäden                       | Schäden                         | Schäden                       | Schäden                    |
| Eingesetzte Kräfte               | Eingesetzte Kräfte            | Eingesetzte Kräfte              | Eingesetzte Kräfte            | Eingesetzte Kräfte         |
| <u>Personnel 40</u>              | <u>1x Wassering B.</u>        | <u>2x C-Rohr</u>                | <u>4x C-Jöven</u>             | <u>Personnel 2-</u>        |
| <u>2-B</u>                       | <u>7x " DLK</u>               | <u>(Rücknahme)</u>              | <u>WV - 856, 120</u>          |                            |
| <u>4-C</u>                       | <u>2x B-Rohr</u>              | <u>Aufgelöst 3:08 h</u>         | <u>&gt; Einsatzl. 18-</u>     |                            |
| <u>TLK-Wend</u>                  | <u>2x C - "</u>               |                                 |                               |                            |


*Handwritten notes on a separate sheet of paper:*  
Tabelle 1: 1:8  
Sitzung 1:4  
Köln 1:6  
Stadl  
Wasserau



# Messen / Warnen

---







# Einsatznachbetrachtung

