
















Ortsteil Hangelar (Stand 04.2019)

Container	Standort	Zusatzinfo zum Standort	Zustand								Containeranzahl	Containereinwurfsschächte			
			sehr gut				sehr schlecht					weiß	grün	braun	
Nr.14	Bachstraße	(Haltestelle Hangelar-Mitte)					X					6	6	4	2
			Bemerkung: Container weisen Abnutzungsspuren auf, sind bemalt mit Graffiti. Deformierte Container. Die Einwurf Zeit Aufkleber weisen folgende Zeiten auf: 8.00-13.00 Uhr und 15.00-19.00 Uhr 8.00-12.30 Uhr und 14.30-19.00 Uhr								Umfeldeinschätzung: Untergrund besteht aus Gehwegplatten. Ein Müllbehälter ist vorhanden. Drei Entwurfschächte schlecht erreichbar. (Bahnanlage)				
Nr.15	Hirschbergweg	(Parkplatz Sportplatz)					X					5	4	3	3
			Bemerkung: Container weisen Abnutzungsspuren auf und sind bemalt mit Graffiti. Die Einwurf Zeit Aufkleber weisen folgende Zeiten auf: 7.00-12.00 Uhr und 14.30-19.00 Uhr 8.00-12.30 Uhr und 14.30-19.00 Uhr								Umfeldeinschätzung: Untergrund besteht aus Bitumen. Ein Müllbehälter ist vorhanden.				

Ortsteil Meindorf (Stand 04.2019)

Container	Standort	Zusatzinfo zum Standort	Zustand								Containeranzahl	Containereinwurfsschächte			
			sehr gut				sehr schlecht					weiß	grün	braun	
Nr.19	Lichweg/ Am Weiher	(Trafohäuschen)					X					2	2	1	1
			Bemerkung: Container weisen Abnutzungsspuren auf und sind bemalt mit Graffiti. Die Einwurf Zeit Aufkleber weisen folgende Zeiten auf: 7.00-12.00 Uhr und 14.30-19.00 Uhr 8.00-12.30 Uhr und 14.30-19.00 Uhr								Umfeldeinschätzung: Untergrund besteht aus Gehwegplatten. Ein Müllbehälter ist vorhanden.				

Ortsteil Mülldorf (Stand 04.2019)

Container	Standort	Zusatzinfo zum Standort	Zustand								Containeranzahl	Containereinwurfsschächte			
			sehr gut				sehr schlecht					weiß	grün	braun	
Nr.37	Meerstraße/ Kapellenplatz	(Marktplatz)					X					3	4	1	1
			Bemerkung: Container weisen Abnutzungsspuren auf und sind bemalt mit Graffiti. Deformierte Container. Die Einwurf Zeit Aufkleber weisen folgende Zeiten aus: 7.00-12.00 Uhr und 14.30-19.00 Uhr 8.00-12.30 Uhr und 14.30-19.00 Uhr								Umfeldeinschätzung: Untergrund besteht aus Bitumen. Ein Müllbehälter ist vorhanden.			